


地震による原発事故のリスクは計りしえません

日本は4つのプレートが接している特殊な地形に位置しています。プレートが沈み込みと持ち上がりを繰り返しているため、非常に多くの活断層があります。活断層のひずみが限界を迎えると、巨大地震が発生します。日本の原発の多くは活断層の近くにあります。活断層が動き大地震が起これば、強固な耐震性で作られている原発でもひとたまりもなく破壊されることは、福島第一原発事故で明らかです。




福井県 敦賀原発
RED CARD

敦賀原発の敷地内には、活断層の「浦底断層」が通っています。また、破碎帯（過去の地震などによって地中にできた割れ目で、石が崩れた部分が帶状につながっている地層）が約160本以上あり、2号機の原子炉の真下にも断層があります。原子力規制委員会の有識者調査団は、浦底断層を「非常に活動的」との見解で一致、破碎帯については「活断層の可能性が高い」と判定しました。（1号機は廃炉決定）

せんだい 鹿児島県 川内原発

桜島の北方、姶良カルデラは巨大噴火を起こす可能性があります。噴火によって火碎流が核燃料に到達すれば、破壊的な被害をもたらします。しかし、実効性のある避難計画は作られていません。

原子炉停止や燃料搬出の目安になる噴火規模



とまり 北海道 泊原発

原子力規制委員会は、泊原発から10kmの海底に、長さ20kmほどの活断層があるとの見解を示しました。また、原発敷地内にある断層が活断層であるかどうかが焦点になっており、活断層ではないという証拠はまだ示されていません。

しか 石川県 志賀原発

1号機の原子炉建屋直下を通る断層について、原子力規制委員会の有識者調査団は活断層であると判断しました。また、1、2号機タービン建屋直下にある断層についても「活断層の可能性がある」としています。現在、2号機の安全審査で、敷地内の21本の断層のうち、6本の断層が調査対象になっています。（1号機は廃炉が濃厚）

ユーラシアプレート

大山 大飯原発
島根原発
玄海原発
阿蘇山
日向灘地震

中央構造線

美浜原発
高浜原発
東南海地震
南海地震
南海トラフ地震の想定震源域
南海トラフ
浜岡原発
福島第一原発
福島第二原発
東海第二原発
女川原発
柏崎刈羽原発
大間原発
青森県 東通原発

いかた 愛媛県 伊方原発

伊方原発は、日本最大の活断層「中央構造線断層帯」からわずか8kmの至近距離にあります。また、阿蘇カルデラ噴火時に、火碎流が到達した痕跡もあります。しかし、南海トラフ地震の規模や津波の想定は甘く、事故が起きれば瀬戸内海は放射性物質で汚染され、約3500万人の食料に重大な影響を及ぼします。



プレート境界線
主な活断層
2011年3月11日以降再稼働した原発

FUTURE

火山大国でもある日本 原発ゼロを実現しよう

日本の国土面積は世界の0.28%ですが、世界の火山活動の約7~10%は日本で起きています。火山の活動期に入ったと言われており、原子力規制委員会は、遅い対応ながら、巨大噴火の兆候があった場合、原発の運転中止や核燃料の取り出しをする新たな基準案を示しました。また、美浜、大飯、高浜原発について、大山（鳥取県）の火山噴火による降灰の影響を見直す方針を決めました。過酷事故のリスクが明らかな原発を維持する必要はありません。原発はなくても電気は足りています。迷わず、脱原発・再エネ社会へシフトしましょう。